

①白根源小学校 2024年度通学路安全点検結果： 11件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	・白根源郵便局北交差点	地方道 葦崎南アルプス線	・南北を走る道路が、道幅が狭く、車の交通量が多い。生徒は自転車で東西横断するが、見通しが悪く、特に西から東へ横断する際、北側からくる車を確認するためかなり交差点内に侵入しないと確認ができず、北側からくる車も生徒に気づくのが遅く危ない。	カーブミラーや東西の道路に一時停止の表示など設置してあるが、信号機など見通しの悪さを解決する設備を行い、安全性を高めてほしい。	ミラー設置済み 信号機については、R5.6.22に市議・自治会長・源小学校・道路管理者・警察にて現場調査を行い、回答済み。
2	継続	・富士電機前通り徳島下交差点北側※有野4665-1	広域農道 ウエスタンライン	・御勅使中の通学路となっており、自転車通学者が横断する。信号機のある交差点だが、車はスピードを出して通過している。	通学路の標識を設置し、安全性を高めてほしい。	看板設置検討
3	継続	・源交差点と芦安入口交差点の間にある小林建設前の横断歩道	地方道 葦崎南アルプス線	・交通量が多く、スピードを出す車が多く、横断歩道を使って渡ろうとしても、なかなか止まってくれない。	・止まってくれるよう注意喚起の看板の設置をお願いしたい。	設置可
4	継続	・下耕地公民館東五差路及び徳島堰沿いの通学路	市道	・注意喚起の看板等、設置してあるが徳島堰沿いの車の往来が激しく一時停止をせずに交差していく。東西に行く自転車通学の中学生が危ない。また、通学時間の交通量が多く、歩道もなく幅員が狭い部分もあり、通学中の児童とのすれ違いが危険。	・看板等の取り換えなど、新しいもので注意喚起してほしい。	設置可
5	継続	・放課後児童クラブ前道路	市道	・学校及び放課後児童クラブからプール側に横断する時に、西方面から走ってくる車の速度が速く危険。	・速度を落とすよう、注意喚起の看板の設置をお願いしたい。	設置可
6	継続	・行善寺前道路(三叉路)	市道	道路が狭く、見通しが悪い。カーブが多いため、車のすれ違い時など児童が歩いていると危険。	・通学路表示等の設置による注意喚起。	看板設置検討
7	継続	・みだい幼稚園西側交差点の横断歩道。	市道	・横断歩道が左側にしかなく、一度わたった後に横断歩道のない道路を渡らなければならず危険。横断歩道付近が車からの見通しが悪く、横断児童の発見が遅れるため危険。	・横断歩道の設置及び横断歩道の存在の周知。ミラー等の設置。	ミラー設置済み 看板設置可 同交差点は、従道路が狭く狭隘な交差点であることから、横断歩道を二つ設置することは難しい。
8	継続	・堀田自工西側交差点の道路の横断。	県道	・ダンプ等大型車両の通行量が多く、スピードも出しているため、横断が危険。横断歩道もないため、さらに危険が増している。	・横断歩道の設置。看板等の設置による注意喚起。	既に自治会から要望があり、調査の結果、他の横断歩道を移設することが決定している。 横断歩道設置後なら看板設置可
9	新規	・有野公民館北側の道祖神のある交差点。	地方道 葦崎南アルプス線	・横断歩道はあるが、登校時には交通量も多く、見通しも悪いため横断が危険。毎日保護者が横断時の安全確保をしている。	・交差点付近に横断注意などの注意喚起の看板の設置。	看板設置検討

①白根源小学校 2024年度通学路安全点検結果： 11件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
10	新規	・野呂川運輸南西三叉路。	南アルプス街道	・横断歩道はあるが信号がなく、児童の横断時にスピードを出している車が多いため横断が危険を伴う。	・押しボタン式信号機の設置。歩行者横断の注意喚起の看板等。	看板設置検討
11	新規	・源小南交差点西側道路沿いの水路	市道	・水路が広がっている部分のみ、水路にふたがかかっておらず、水量も多いため児童が近づくと危険。増水時はさらに危険が増す。	・水路へのふたの設置。	地元より要望書の提出済 柵の設置を行う予定