

①白根源小学校 2023年度通学路安全点検結果：8件

| 番号 | 分類 | 通学路における危険箇所・住所 | 道路種 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策結果・予定 |
|----|----|------------------------------|----------------------|--|---|--|
| 1 | 新規 | ・白根源郵便局北交差点 | 地方道 道南アル ブス線 | ・南北を走る道路が、道幅が狭く、車の交通量が多い。生徒は自転車で東西横断するが、見通しが悪く、特に西から東へ横断する際、北側からくる車を確認するためにかなり交差点内に侵入しないと確認ができず、北側からくる車も生徒に気づくのが遅く危ない。 | カーブミラーや東西の道路に一時停止の表示など設置してあるが、信号機など見通しの悪さを解決する設備を行い、安全性を高めてほしい。 | ミラー設置済 |
| 2 | 新規 | ・富士電機前通り徳島下交差点北側※有野4665-1 | 広域農道 ウエスタン ライン | ・現在工事中の場所であるが、御勅使中の通学路となっており、自転車通学者が横断する。しかし、現在横断歩道もなく、車はスピードを出して通過している。 | 通学路の標識や横断歩道の設置、信号機の設置を行い安全性を高めてほしい。 | 調査検討 |
| 3 | 新規 | ・源交差点と芦安入口交差点の間にある小林建設前の横断歩道 | 地方道 道南アル ブス線 | ・交通量が多く、スピードを出す車が多く、横断歩道を使って渡ろうとしても、なかなか止まってくれない。 | ・止まってくれるよう注意喚起の看板の設置をお願いしたい。 | 設置可 |
| 4 | 継続 | ・下耕地公民館東五差路及び徳島堰沿いの通学路 | 市道 | ・注意喚起の看板等、設置してあるが徳島堰沿いの車の往来が激しく一時停止をせずに交差していく。東西に行く自転車通学の中学生が危ない。また、通学時間の交通量が多く、歩道もなく幅員が狭い部分もあり、通学中の児童とのすれ違いが危険。 | ・看板等の取り換えなど、新しいもので注意喚起してほしい。 | 設置可 |
| 5 | 新規 | ・放課後児童クラブ前道路 | 市道 | ・学校及び放課後児童クラブからプール側に横断する時に、西方面から走ってくる車の速度が速く危険。 | ・速度を落とすよう、注意喚起の看板の設置をお願いしたい。 | 設置可 |
| 6 | 新規 | ・行善寺前道路(三叉路) | 市道 | 道路が狭く、見通しが悪い。カーブが多いため、車のすれ違い時など児童が歩いていると危険。 | ・通学路表示等の設置による注意喚起。 | 看板設置検討 |
| 7 | 新規 | ・みだい幼稚園西側交差点の横断歩道。 | 市道 | ・横断歩道が左側にしかなく、一度わたった後に横断歩道のない道路を渡らなければならず危険。横断歩道付近が車からの見通しが悪く、横断児童の発見が遅れるため危険。 | ・横断歩道の設置及び横断歩道の存在の周知。ミラー等の設置。 | ミラー設置済 看板設置可 |
| 8 | 新規 | ・堀田自工西側交差点の道路の横断。 | 県道 | ・ダンプ等大型車両の通行量が多く、スピードも出しているため、横断が危険。横断歩道もないため、さらに危険が増している。 | 横断歩道の設置。看板等の設置による注意喚起。 | 既に自治会から要望があり、調査の結果、他の横断歩道を移設することが決定している。 横断歩道設置後なら看板設置可 |