

白根源小学校 2025年度通学路安全点検結果： 10件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策方針
1	継続	・白根源郵便局北交差点	地方道 韮崎南 アルプ ス線	・南北を走る道路が、道幅が狭く、車の交通量が多い。生徒は自転車等で東西横断するが、見通しが悪く、特に西から東へ横断する際、北側からくる車を確認するためにかなり交差点内に侵入しないと確認ができず、北側からくる車も生徒に気づくのが遅く危ない。	カーブミラーや東西の道路に一時停止の表示など設置してあるが、信号機など見通しの悪さを解決する設備を行い、安全性を高めてほしい。	信号機については、R5.6.22に市議・自治会長・源小学校・道路管理者・警察にて現場調査を行い、回答済み。
2	継続	・源交差点と芦安入口交差点の間にある小林建設前の横断歩道	地方道 韮崎南 アルプ ス線	・交通量が多く、スピードを出す車が多く、横断歩道を使って渡ろうとしても、なかなか止まってくれない。	・注意喚起の看板の設置をお願いしたい。道路上の表示が消えかかっている。	R6看板設置済み 補修上申済み。
3	継続	・下耕地公民館東五差路及び徳島堰沿いの通学路	市道	・注意喚起の看板等、設置してあるが徳島堰沿いの車の往来が激しく一時停止をせずに交差していく。東西に行く自転車通学の中学生が危ない。また、通学時間の交通量が多く、今年度一部拡幅工事をしていただいたが、他にも幅員が狭い部分もあり、通学中の児童とのすれ違いが危険。	・看板等の取り換えなど、新しいもので注意喚起してほしい。車のスピードを落とすような仕組みを考えてほしい。	看板点検実施 ⇒問題無し
4	継続	・行善寺南側交差点。	市道	道路が狭く、見通しが悪い。カーブが多いため、車のすれ違い時など児童が歩いていると危険。	・通学路表示等の設置による注意喚起。	R6看板設置済み
5	継続	・堀田自工西側交差点の道路の横断。	県道	・ダンプ等大型車両の通行量が多く、スピードも出しているため、横断が危険。横断歩道もないため、さらに危険が増している。	・横断歩道の設置。看板等の設置による注意喚起。	既に自治会から要望があり、調査の結果、他の横断歩道を移設することが決定している。 R7看板設置予定
6	継続	・有野公民館北側の道祖神のある交差点。	地方道 韮崎南 アルプ ス線	・横断歩道はあるが、登校時には交通量も多く、見通しも悪いいため横断が危険。毎日保護者が横断時の安全確保をしている。	・交差点付近に横断注意などの注意喚起の看板の設置。	R6看板設置済み
7	継続	・野呂川運輸南西三叉路。	南アル プス街 道	・横断歩道はあるが信号がなく、児童の横断時にスピードを出している車が多いため横断が危険を伴う。	・押しボタン式信号機の設置。歩行者横断の注意喚起の看板等。	横断歩行者が少なく、信号機の新規設置は難しい。 R6看板設置済み
8	新規	・行善寺北東交差点付近。	南アル プス街 道	・見通しが悪く、東側から来る車の確認ができず危険。	・通学路歩行者ありの看板設置等、ドライバーへの注意喚起。	R8ミラー新規検討

白根源小学校 2025年度通学路安全点検結果： 10件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策方針
9	新規	・大田光学研究所東側交差点。	市道	・ダンプ等大型車両の通行量が多く、スピードも出しているため、横断が危険。横断歩道もないため、さらに危険が増している。	・横断歩道の設置。看板等の設置による注意喚起。	横断歩行者が少なく、信号機の新規設置は難しい。 R7看板設置予定
10	新規	・百々の道祖神に向かう道路の道祖神から100mほど西側のカーブ。	市道	この時期葉が道路にはみ出ているため、カーブでの見通しが悪く危険。剪定をお願いしたい。	・道路にはみ出している枝葉の剪定。	農地のため、農業委員会から通知文を送付して対応。