

白根百田小学校 2022年度通学路安全点検結果:9件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	新規	百々交差点東側Y字交差点付近の横断。	県道	・スピードを出して走る自動車が多く。横断に危険を感じる。 ・百々交差点が赤信号の時、車が連なり、横断場所まで車が止まる。	①横断歩道(自転車通学も含む)の設置 ②通学路表示を設置 ③注意喚起の看板設置	調査の上検討
2	新規	秋山薬局前交差点	県道	信号待ちをしているとき変わるのが時間がかかる。待っている場所が狭く子供がたまってしまい、危険。	・信号が変わるのを早くしてほしい。 ・歩行者用の押しボタン信号の青の時間を長くしてほしい。	調査の上検討
3	新規	御勅使中校庭西道路	市道	道路と校庭との高低差があり、ガードレールの下に落ちる可能性がある。	落下しないための覆いの設置。	検討中
4	新規	百々2371-2付近の交差点	市道	停止線が薄い。	停止線の引き直し。	対応済み
5	継続	百々交差点東側歩道 百々2619付近	市道	側溝に蓋がなく危険。	溝蓋の設置。	対応済み
6	新規	五区公民館付近の道路 百々1608付近の道路	市道	道幅が狭く車が来るとすれ違うのに危険。	通学路注意の看板設置。	調査の上検討
7	新規	上八田719付近の交差点	市道	南側から来る車が右折の際、きちんと停止をしない。	信号か横断歩道の設置。	調査の上検討
8	新規	上八田450付近の交差点	市道	東西に走る車がスピードを出していて危険。	西向きの車に見えるよう、注意喚起の看板の設置。	調査の上検討
9	新規	百々B&G前の道路、3468-65、3667、2985ふきんの道路	市道	道が狭く危険。	「通学路」「児童注意」などの看板設置。	調査の上検討