

①白根百田小学校 2023年度通学路安全点検結果：5件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	新規	百々6区公会堂北の十字路口 (百々1728-36)	市道	・登校時はよいが下校時は見通しがわるい。南アルプス街道を南側から北側に横断する際、右側にあるブロック塀が死角となり歩行者に気づきにくい。	通学路等の表示がほしい	看板設置可
2	新規	百々の国道ローソンの信号 (百々1728-36)	国道	・信号歩行者用の信号が短い。	歩行者用の押しボタンの信号の青の時間を長くしてほしい	調査検討中
3	新規	国伸電機近くの信号の1本南の十字路口(百々1642-67)	市道	・歩道がとても狭い。横断歩道がない。	①横断歩道の設置 ②通学路表示の設置	設置場所無し
4	継続	南アルプス市消防団白根分団第5部の南側の市道(上八田719)	市道	・見通しがわるく、スピードを出す車が多い。	信号か横断歩道の設置	調査検討中
5	継続	百々交差点東側Y字交差点付近の横断(百々2566ローソン百々店東)	県道	・スピードを出して走る自動車が多く。横断に危険を感じる。 ・百々交差点が赤信号の時、車が連なり、横断場所まで車が止まる。	①横断歩道(自転車通学も含む)の設置 ②通学路表示を設置 ③注意喚起の看板設置	希望場所不明

②<既存施設の修正用> 白根百田小学校 2023年度通学路安全点検結果:1件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
6	新規	百田小西側入口の十字路 (百々2574-1)	新規	・多くの児童が通学する。南北に走る車がスピードをだす。止まらない車もある。見通しが悪い。	・白線の塗り直し ・通学路注意の看板設置	看板設置可