

## 白根源小学校 2022年度通学路安全点検結果:5件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	新規	白根団地側から道路を横断する所。小林建設のところの横断歩道からかわむらに向かう所。	県道	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スピードを出して走る自動車多く、横断歩道で停まってもらえないときがある。</li> <li>・狭い道路をトラックが勢い良く曲がってくるので巻き込まれの可能性がある。</li> <li>・白線内側の幅が狭く、傘をさしたり荷物を持って歩いたりすると危険である。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通学路表示を設置</li> </ul>	調査の上検討
2	継続	徳島堰沿いの道	市道	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道幅が狭いので、走る自動車と歩く児童の距離が近い。スピードを出して走る自動車も多い。</li> <li>・左右が草等に覆われたり<b>石垣が崩れそうになっていたり</b>で、中央によって歩かざるを得ない。また道路端はアスファルトの痛んだ部分が見られる。</li> <li>※赤字の部分は自治会からも改善の要望を出していただいています。早急にお願いしたいです。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スクールゾーン時間の設定。道路への注意喚起のペイント</li> <li>・<b>石垣の修繕と道のアスファルト補修</b></li> <li>・道のアスファルト補修と拡幅</li> </ul>	対応方法検討中。 一部修繕済み。
3	新規	行善寺西 四叉路	市道	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カーブミラーに伸びた木の枝が掛かっていて、ドライバーから歩く児童が見えにくい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通学路表示を設置</li> </ul>	調査の上検討
4	継続	小学校北側の東西に通じる道路の脇を流れる用水路（有野西・源西区の農業水タンク前より下）	市道	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通学路の道路幅が狭く、用水路に蓋が無いため、転落が心配である。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・用水路への蓋の設置</li> </ul>	事業規模が大きいため対応方法を検討中
5	新規	行善寺近くの竹やぶの前	市道	<ul style="list-style-type: none"> <li>・空き家のブロック塀が児童の背より高い。地震で倒壊したら下敷きになる心配がある。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ブロック塀の除去か補強</li> </ul>	調査の上検討